

***SCHEDE DI CENSIMENTO AGGIORNATE DEL  
DANNO CON VALUTAZIONI CRITICHE***

## SCHEDA CENSIMENTO CIMITERO SAN LORENZO E FLAVIANO

### DATI GENERALI

		SI	NO
1	Reti esistenti di luce elettrica	X	
2	Rete idrica esistente	X	
3	Recinzione lungo il perimetro con muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna		X
4	Servizi igienici esistenti		X
5	Lo spazio di terreno adibito a campo comune del cimitero è provvisto di canalizzazioni superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e/o di drenaggio		X

### CAPPELLE E TOMBE PRIVATE CENSITE



*Cimitero di San Lorenzo e Flaviano – Individuazione manufatti da planimetria di rilievo*

SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO 39

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 39	
Superficie stimata in pianta	6.93 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella, la tomba a terra fa sempre parte della cappella demolita?
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	Sconosciuto – SOLO MACERIE Da immagini verbali (nome <i>cappella 1</i> ): delocalizzate almeno 2 bare + 4 cassetine Nessun riferimento a tipologia esistente.

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO 38

N. 38	
Superficie stimata in pianta	9.30 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	9.30 m <sup>2</sup>
Volume stimato	Non noto
Livello di danno sismico	Non rilevabile
Danni materiali o degrado complementare	Non rilevabile
Tipologia semplificata	Tomba a Terra
Tipologia strutturale verticale	Non rilevabile
Tipologia strutturale orizzontale	Non rilevabile

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO 37

N. 37	
Superficie stimata in pianta	5.85 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	5.85 m <sup>2</sup>
Volume stimato	Non noto
Livello di danno sismico	Non rilevabile
Danni materiali o degrado complementare	Non rilevabile
Tipologia semplificata	Tomba a Terra
Tipologia strutturale verticale	Non rilevabile
Numero Loculi	Non rilevabile

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 61

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 61	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero di loculi	6 loculi, 4 occupati e delocalizzati

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 2 colonne

Cappella n.4



- 1 DE ANGELIS EUGENIO 1886-1976
- 2 PEROTTI ANGELA 1890-1983
- 3 DE ANGELIS ROSI 1920-2004
- 4 DE ANGELIS MARIA 1912-2010 CASSONE

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 36

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 36 (Vicino 61)	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero di loculi	Totali 13 (1 vuoto) Delocalizzati: 15 salme (12 loculi, 1 loculo occupato conteneva 2 salme, 3 ossari)

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 3 colonne

Cappella n. 5



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO “loculi blocco C”

N. “locali blocco C”	
Superficie stimata in pianta	29.7 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	29.7 m <sup>2</sup>
Volume stimato	105.00 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	Medio Grave – demolita e ricostruita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Blocchetti di c.a.
Numero di loculi	64 loculi totali Delocalizzati 71

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: loculario a griglia



Z

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 49

N. 49	
Superficie stimata in pianta	3.10 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	4.95 m <sup>2</sup>
Volume stimato	8.00 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	Leggero (sostituzione rivestimento in pietra)
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero di loculi	4 da non delocalizzare

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 63

N. 63	
Superficie stimata in pianta	9.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	12.2 m <sup>2</sup>
Volume stimato	27.90 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	Danno Leggero
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Mista (muratura + c.a.)
Numero Loculi	9 (5 occupati da NON delocalizzare)

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO 29

N. 29	
Superficie stimata in pianta	4.8 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	4.8 m <sup>2</sup>
Volume stimato	Non noto
Livello di danno sismico	Nessuno
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Tomba a terra
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	1?

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 35

N. 35	
Superficie stimata in pianta	8.85 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	13.75 m <sup>2</sup>
Volume stimato	27.00 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	LEGGERO
Danni materiali o degrado complementare	Vegetazione sulla copertura e sulle gronde
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Mista (presenza blocchetti forati 1 testa)
Numero Loculi	16 da non delocalizzare

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 34

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 24	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	8 totali – 7 delocalizzati

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 2 colonne



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 33

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 23	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	12 loculi (1 vuoto dai verbali) Già delocalizzate: 10 salme

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 3 colonne

Cappella 11 moscardini



- 1 DI FRANCESCO ADELAIDE 1904-1995 CASSONE
  - 2 MOSCARDINI ENRICO 1938-2000 CASSONE
  - 3 MOSCARDINI DOMENICO 1935-2004 CASSONE
  - 4 MOSCARDINI AUGUSTO 1908-1990 CASSONE
  - 5 RENATA BONI 1939-2010 CASSONE
  - 6 MOSCARDINI DOMENICO 1876-1944 cassetina ok
  - 7 NIBBI MARIA 1873-1936 cassetina e targhetta ok
  - 8 ANGELA MARIA MOSCARDINI-ANNA MARIA NOBILI CASSETTINE SENZA DATE ok
  - 9 vuoto
- Cassettine tumulate loculo requisito A

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 32

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 22	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	6 loculi Già delocalizzate: 8 salme

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 2 colonne

Cappella 12 zocchi



- 1 liberata Bonanni zocchi 1876-1947 cassetina fatta ok
- 2 Vincenzo zocchi 1904-1958 cassetina fatta ok
- 3 Domenica scocchi e 1 cassetina sconosciutaok
- 4 Mario zocchi 1904-1958cassetina fatta cassetina
- 5 Paola grigioni 1912-1997 cassone
- 6 Enzo zocchi 1915-1988 cassone
- Cassettine tumulate loculo requisito A

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 31

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 31	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	8 loculi delocalizzati

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 2 colonne



SCHEDA EDICOLA CENSITA AL NUMERO 30

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 30	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	15 salme delocalizzate Nessun informazione su tipologia esistente

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA CENSITA AL NUMERO 27

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 27	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	12 salme delocalizzate Nell'Aedes è censita come "chiesa" Nessun informazione su tipologia esistente

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 72

N. 72	
Superficie stimata in pianta	8.75 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	15.40 m <sup>2</sup>
Volume stimato	35.00 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	Leggero
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	MISTA (muratura + c.a.)
Numero Loculi	12 + 1 (2 + 1 non occupati) Non delocalizzare

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO 25

N. 25	
Superficie stimata in pianta	7.40 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	7.40 m <sup>2</sup>
Volume stimato	Non noto
Livello di danno sismico	Nessuno
Danni materiali o degrado complementare	Vegetazione
Tipologia semplificata	Tomba a Terra
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero loculi	?

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA CENSITA AL NUMERO 24

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 24	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	6 salme delocalizzate Nessuna informazione su tipologia esistente

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 23

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 23	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Tipologia strutturale orizzontale	7 loculi Già elocalizzati: 4 loculi+ 7 cassette

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 2 colonne

Cappella 26



- 1 PAGANELLI GIUSEPPE 1877-1965 CASSETTINA TARGHETTA
- 2 BONI ANGELA ROSA 1868-1957 CASSETTINA TARGHETTA
- 3 PANDOLFI PAOLO 1912-2001 cassone
- 4 BONI VALERIA 1922-1979 cassone



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 22

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 22	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Mista (Muratura + c.a.)
Numero Loculi	Delocalizzate: 2 salme Nessuna informazione su tipologia esistente

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 21

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 21	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Mista (Muratura + c.a.)
Numero Loculi	12 loculi + 1 loculo attaccato al lato destro (vista fronte) Delocalizzate: 6 + 1 ossario (vuoto)

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 3 colonne

Cappella 31 FAM. DI FRANCESCO



1 GINO DI FRANCESCO 1913-1985

2 GECI SPOLJAREC ROMANA 1912-2005

3 VUOTO

4 FRANCESCO DI FRANCESCO 1875-1956

5

6i

7

8

9 ERCOLE DI FRANCESCO 1900-1960

SCHEDA EDICOLA CENSITA AL NUMERO 20

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 20	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	6 salme + 4 cassetine ossa (SOLO INTERRATE) Nessuna informazione su tipologia esistente

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CHIESA CENSITA AL NUMERO 19

N. 19	
Superficie stimata in pianta	28.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	34.00 m <sup>2</sup>
Volume stimato	89.60 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	DANNO GRAVE
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Chiesa
Tipologia strutturale verticale	Muratura Pietra
Tipologia strutturale orizzontale	Legno
Numero loculi	Nessuna informazione

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 77

N. 77	
Superficie stimata in pianta	4.30 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	5.45 m <sup>2</sup>
Volume stimato	9.50 m <sup>3</sup>
Livello di danno sismico	DANNO GRAVE
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	4 da delocalizzare

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]




SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 18

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 18	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	Delocalizzati: 4 (3+1 cassetina)

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 1 colonna

Cappella 37 fam. micozzi



1 ANACLETO MICOZZI 1916-1983 contenente interno loculo cassetina con ossa sconosciuta

2 GIOACCHINO MICOZZI 1872-1957 cassetina e targhetta

3 EMIDIO MICOZZI 1874-1970 cassone e targhetta

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 17

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 17	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	Delocalizzati: 5 (3+2 cassette)

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 1 colonna

Cappella 38



- 1 BONI VINCENZA 1922-2014 cassone
- 2 BONI ERNESTO 1879-1964cassettina
- 3 BONI MARIA 1887-1968 cassetina

2 Cassetina ossa sconosciute

SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 16

Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 16	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	3

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina con loculi incolonnati, 1 colonna

Cappella 39



1 MAZZONI DOMENICO 1914-1992 cassone  
2 vuoto  
3 BONI EMILIA 1892-1968 cassetina

SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO "NON CENSITA"

N. "NON CENSITA"	
Superficie stimata in pianta	1.5 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	1.5 m <sup>2</sup>
Volume stimato	Non Applicabile
Livello di danno sismico	NESSUN DANNO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Tomba a Terra
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero loculi	1

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CHIESA CENSITA AL NUMERO 5

N. 5	
Superficie stimata in pianta	13.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	21.2 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	DANNO GRAVISSIMO
Danni materiali o degrado complementare	Chiesa non rilevabile internamente ed esternamente: intervento in essere
Tipologia semplificata	Chiesa
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina a forma di chiesa privata



## SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO 3

### Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 3	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Muratura
Numero Loculi	Delocalizzate: 13

### Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



## IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: cappellina a forma di chiesa privata



- 1 BONI MARCO 1849-1939 CASSETTINA E TARGHETTA
  - 2 BONI LUISA 1865-1948 CASSETTINA E TARGHETTA
  - 3 BONI ARNALDO 1941-1943, BONI ARNALDO 1933-1940 CASSETTINE E TARGHETTE
  - 4 BONI VITTORIO 1903-1953 CASSONE E TARGHETTA
  - 5 BONI LUISELLA 1932-1963 CASSONE E TARGHETTA
  - 6 MARINI GIULIA 2-11-1907 1-11-1989 CASSONE
  - 7 BONI GIUSEPPE 1895-1972 CASSONE
  - 8 BONI PIETRO PAOLO 1892-1966 CASSONE
  - 9 MARINI LUCIA 1867-1942 CASSETTINA
  - 10 MAZZARELLA ELISABETTA 29-7-1938 -9-10-2005 cassone
  - 11 NELSA DE CAMILLIS M.13-1-1984 cassone
- SOPRA I LOCULI SI TROVANO 2 CASSETTINE SENZA NOMI



## SCHEDA EDICOLA FUNERARIA CENSITA AL NUMERO 2

### Informazioni dedotte da SCHEDA AEDES

N. 2	
Superficie stimata in pianta	Non noto sul posto
Superficie coperta	Non noto sul posto
Volume stimato	Non noto sul posto
Livello di danno sismico	Struttura demolita
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Edicola funeraria
Tipologia strutturale verticale	Mista (muratura + c.a.)
Numero Loculi	23 salme delocalizzate

### Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



IMMAGINI DA VERBALI ESTUMULAZIONE:

Tipologia: tempietto con tanti loculi



SCHEDA TOMBA CENSITA AL NUMERO 1

N. 1	
Superficie stimata in pianta	4.20 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	4.20 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	Non noto
Danni materiali o degrado complementare	Vegetazione
Tipologia semplificata	Tomba a Terra
Tipologia strutturale verticale	-
Numero loculi	

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



# PARTE NUOVA

SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO 8

N. 8	
Superficie stimata in pianta	20.5 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	28.2 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	GRAVISSIMO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Mista (muratura + c.a.)
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO 11

N. 11	
Superficie stimata in pianta	21.2 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	26 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	Non sono stati rilevati danni all'esterno (interno non accessibile) NESSUN DANNO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Mista (Muratura + c.a.)
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO 19

N. 19	
Superficie stimata in pianta	25.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	30.00 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	DANNO MEDIO - GRAVE
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Mista (muratura + c.a.)
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO “blocco locali A”

N. “blocco locali A”	
Superficie stimata in pianta	85.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	86.60 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	NESSUN DANNO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Cemento armato
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO “blocco locali B”

N. “blocco locali B”	
Superficie stimata in pianta	85.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	86.60 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	DANNO LEGGERO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Cemento armato
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]



SCHEDA CAPPELLA CENSITA AL NUMERO “blocco locali C”

N. “blocco locali C”	
Superficie stimata in pianta	85.00 m <sup>2</sup>
Superficie coperta	86.60 m <sup>2</sup>
Volume stimato	-
Livello di danno sismico	NESSUN DANNO
Danni materiali o degrado complementare	-
Tipologia semplificata	Cappella
Tipologia strutturale verticale	Cemento armato
Numero Loculi	-

Fotografie

[FRONTE/PROSPETTIVA DA SINISTRA/PROSPETTIVA DA DESTRA/RETRO]

