

Allegato C

SCHEDA VALUTAZIONE GTS
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMA DI MANUFATTI EDILIZI

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **02** del **05/02/2018**
(Parte 1)

ESIGENZA DELLA MESSA IN SICUREZZA (Allegata alla presente)

<input type="checkbox"/> Richiesta del Cittadino	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di agibilità di squadre della Funzione 1	<input type="checkbox"/> Sopralluogo di un tecnico dell'Amministrazione (specificare quale Amm.):
<input type="checkbox"/> Verbale di Intervento dei Vigili del Fuoco	<input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare) convocazione COI	
Identificativo (es. Num. Richiesta)		Data emissione

IDENTIFICATIVO MANUFATTO

PROVINCIA RIETI LOCALITÀ (Frazione, Centri abitato o Zona) FIUMATA - RETROSI INDIRIZZO _____ Num. _____	COMUNE AMATRICE
DATI CATASTALI Foglio _____ Mappa _____ Particella _____ ID Aggregato (Prot. Civile) _____ VARI	

IDENTIFICATIVO PROPRIETARIO

NOMINATIVO PROPRIETARIO/ENTE DESTINAZIONE D'USO VARIE	COORDINATE (MAP DATUM WGS 84) LATITUDINE _____ LONGITUDINE _____ ° _____ ° _____
--	--





PARERE COMMISSIONE

SOPRALLUOGO COMPIUTO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile	ESPRIMIBILE CLASSIFICAZIONE PRESIDIO ATTRIBUITA DAL GTS <input type="checkbox"/> P1 (interventi minori) <input type="checkbox"/> P2 (interventi di media importanza) <input type="checkbox"/> P3 (interventi rilevanti) Opera Provvisoria Eseguita dai VV.F (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	NON ESPRIMIBILE – Motivazioni <input type="checkbox"/> Edificio sottoposto a Sequestro Giudiziario <input type="checkbox"/> Edificio con vincolo BB.AA. <input checked="" type="checkbox"/> Occorre Gruppo Allargato
---	---	--

Note⁽²⁾:

STIMA URGENZA TECNICA 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	TIPO SQUADRA VV.F <input type="checkbox"/> ORDINARIA <input type="checkbox"/> NIS	STIMA DURATA INTERVENTO (giorni)
--	--	----------------------------------

MEMBRI COMMISSIONE

Vigili del Fuoco	Cognome	Nome	firma
	SEBASTIANI	RAFFAELE	
Cens. Danni Dip. Prot. Civ.			
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Unità di Crisi MIBACT			
Tecnico SUBDEL.	VIOLA	ADA	
Tecnico STRUT.	MARIANGELA DANIELA	CUCINOTTA	
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			
Tecnico			

(1) In tal caso andrà compilata anche la parte seconda della presente scheda
 (2) Qualora l'intervento di messa in sicurezza fosse funzionale esclusivamente alla tutela del bene culturale, e non invece necessario anche per la tutela della pubblica incolumità e/o per le attività emergenziali e/o per la funzionalità del sistema viario, qualsiasi valutazione sarà di esclusiva competenza del MiBACT e, pertanto, nelle note deve essere riportato quanto segue: "L'INTERVENTO DEVE RIENTRARE NELLE VALUTAZIONI ESCLUSIVE DEL MIBACT, ESSENDO FINALIZZATO UNICAMENTE ALLA TUTELA DEL BENE".

SCHEDA VALUTAZIONE GTS "ampliato"
MESSA IN SICUREZZA TEMPORANEA POST-SISMICA DI MANUFATTI EDILIZI
 (Su carta intestata del Centro Coordinamento Regionale)

CCR n. _____ Incarico n. _____ del _____ Scheda n° **02** del **05/02/2018**

PARTE SECONDA (Da compilare qualora la modalità di messa in sicurezza preveda la demolizione, totale o parziale, o lo smontaggio controllato, o a seguito di richiesta del GTS in composizione ristretta)

Il Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) ampliato opera con la funzione di sottoporre a verifica il patrimonio immobiliare del Comune in cui ricade lo stabile proponendo al Sindaco i relativi provvedimenti amministrativi di messa in sicurezza, mediante demolizione, o smontaggio controllato, con la finalità di valutare le condizioni di rischio di crolli determinate dallo stato di grave danneggiamento di alcuni fabbricati ed individuando le modalità di riduzione di tali condizioni attraverso la messa in sicurezza, mediante smontaggio controllato, parziale o totale demolizione dei fabbricati stessi. Le verifiche e le successive misure adottate consentono la tutela della pubblica incolumità, la tutela del patrimonio edilizio esposto al rischio indotto dal crollo dei fabbricati posti nelle vicinanze e la riapertura delle principali strade che risultano interdette proprio a causa del pericolo di crolli, così da poter assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione emergenziale e per ragioni di pubblica incolumità e/o utilità. L'autorizzazione paesaggistica ad operare è implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione della presente scheda da parte del personale afferente agli enti competenti al rilascio.

La medesima sottoscrizione da parte del personale MiBACT vale come autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice del D.Lgs 42/2004 e come parere ai sensi dell'art. 146 del medesimo D.Lgs..

Per quanto attiene l'individuazione dell'edificio è possibile fare riferimento alla "Parte 1" della presente scheda, mentre per la descrizione generale dell'edificio, le caratteristiche costruttive e il quadro fessurativo è possibile fare riferimento alla scheda AEDES (quando presente) nelle sue varie sezioni, avendo cura di meglio descrivere il quadro fessurativo, anche mediante elementi fotografici che possono essere allegati al presente documento.





DESCRIZIONE QUADRO FESSURATIVO E OSSERVAZIONI

--

PARERE DELLA COMMISSIONE

<p style="text-align: center;">SOPRALLUOGO</p> <p>Iniziato il 05/02/2018 ore _____ Finito il 05/02/2018 ore _____</p> <p><input type="checkbox"/> Eseguire delimitazione perimetrale dell'Immobile</p> <p><input type="checkbox"/> Parere SFAVOREVOLE alla demolizione</p> <p>Allegati al presente documento Num. All. _____</p> <p><input type="checkbox"/> Scheda Aedes <input checked="" type="checkbox"/> Report Fotografico <input checked="" type="checkbox"/> Altro: Relazione Tecnica</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">ESPRIMIBILE</th> <th style="text-align: center;">NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input checked="" type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> <input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾ </td> </tr> </table> <p>Note: _____</p>	ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:	CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input checked="" type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)	<input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾	Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾	
ESPRIMIBILE	NON ESPRIMIBILE - Motivazioni:							
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO ATTRIBUITA DAL GTS: <input type="checkbox"/> S (Smontaggio controllato) <input type="checkbox"/> D1 (Demolizione Parziale) <input checked="" type="checkbox"/> D2 (Demolizione Totale)	<input type="checkbox"/> Divieto dell'Autorità Giudiziaria ad intervenire ⁽²⁾							
Intervento Eseguitabile dai VV.F. (parere Vigili del Fuoco) <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Inadeguatezza tecnica per la formulazione del giudizio ⁽³⁾							

MEMBRI COMMISSIONE AMPLIATA

	Cognome	Nome	firma
Vigili del Fuoco	SEBASTIANI	RAFFAELE	
Tecnico Comunale	SALVETTA	DANILO	
Tecnico	VIOLA	ADA	
Tecnico MIBACT	_____	_____	_____
Tecnico Strutturista	MARIANGELA DANIELA	CUCINOTTA	
Tecnico Strutturista E.I.	_____	_____	_____
Vigili del Fuoco	_____	_____	_____
Tecnico MIBACT	_____	_____	_____
Tecnico	_____	_____	_____

(2) Sulla scorta della "Parte Prima", preventivamente alla valutazione in corso, richiedere all'Autorità Giudiziaria la facoltà di esprimere il nulla osta in questione.
 (3) Solo nei casi in cui si ritiene necessario una scelta che implica decisioni di livello superiore, con ulteriori competenze.

RELAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA SCHEDA N. 02 DEL GTS DEL 05.02.2018
LOCALITA': FIUMATA E RETROSI
FOGLIO 97

FIUMATA

01 - AGGREGATO 01: FOGLIO 97 P.LLA N° 369

Trattasi di fabbricato rurale distinto nel NCEU al Foglio 97 con la particella n° 369 di tipo rurale ed unito in aggregato con altro edificio distinto con la particella n° 367. Esso costa di n° 2 piani, di cui uno parzialmente interrato, con strutture portanti verticali in muratura di pietra arenaria senza malta e solaio e tetto in legno. L'edificio risulta parzialmente crollato e la parte residuale risulta in incipiente pericolo di crollo; pertanto se ne propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie.

02 - AGGREGATO 02: FOGLIO 97 P.LLE N° 370, 371, 373/PARTE

Trattasi di fabbricati uniti in aggregato identificati nel NCEU al Foglio 97 con le particelle nn. 370, 371, 373/parte, così distinte:

p.lla 370 con destinazione residenziale in corso di restauro, caratterizzato da tre piani di cui n° 2 seminterrati, con strutture verticali portanti in muratura in parte in pietra arenaria ed in parte in blocchi di cemento con solai in parte in legno ed in parte in travi di ferro e tavelloni; si rileva l'assenza di cordonature;

p.lla 371 di tipo rurale ed unito in aggregato avente n° 2 piani, di cui uno parzialmente interrato, con strutture portanti verticali in muratura di pietra arenaria senza malta e solaio e tetto in legno;

p.lla 373/parte di tipo residenziale, con strutture portanti verticali in muratura di pietra arenaria senza malta e solaio e tetto in legno;

a carico del detto aggregato si rileva un diffuso e severo quadro fessurativo con parziali espulsioni di materiali lapideo e parti di muratura in incipiente pericolo di crollo.

Per il manifesto danno si propone la demolizione totale con relativa rimozione delle macerie dell'aggregato menzionato.

03 - AGGREGATO 3: FOGLIO 97 P.LLA N° 359

Trattasi di edificio rurale distinto nel NCEU al Foglio 97 con la particella n° 359 unito in aggregato ad altri edifici di cui alle particelle nn. 364, 365, 366, incombente direttamente sulla Strada Provinciale n° 20. Esso consta di n° 2 piani, con strutture verticali in muratura di pietra arenaria senza malta con il solaio di piano ed il tetto aventi struttura lignea. Si rileva una lesione sul cantonale ovest che denota un cinematismo di ribaltamento della facciata. Per il danno rilevato si propone un intervento di messa in sicurezza mediante la realizzazione di opere provvisorie di TIPO P2.

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized signature and a smaller circular mark above it.

RETROSI

04 - AGGREGATO 4: FOGLIO 97 P.LLE NN. 726, 277/PARTE

Trattasi di fabbricati uniti in aggregato identificati nel NCEU al Foglio 97 con le particelle nn. 726, 277/parte, così distinte:


p.lla 726 di tipo rurale ed unito in aggregato avente n° 2 piani, di cui uno parzialmente interrato, con strutture portanti verticali in muratura di pietra arenaria senza malta e solaio e tetto in legno: l'edificio risulta parzialmente crollato ed in incipiente pericolo di crollo per le strutture ancora in piedi;

p.lla 277/parte: trattasi di porzione di fabbricato residenziale interconnesso con il fabbricato di cui alla particella n. 726, con strutture verticali portanti in muratura in pietra arenaria e solai e tetto in latero-cemento: la detta porzione risulta parzialmente crollata;

Per il manifesto danno si propone la demolizione totale del fabbricato di cui alla particella n. 726 e demolizione parziale del fabbricato di cui alla p.lla n° 277, con relativa rimozione delle macerie dell'aggregato menzionato.

PRESCRIZIONI GENERALI

Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrate e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrate e ringhiera di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione.



ALLEGATO ALLA SCHEDA GTS N. 02

GTS DEL 05/02/2018

FIUMATA E RETROSI

FIUMATA

Aggregato 01: Foglio 97 p.IIa 369



W

[Handwritten signature]



Aggregato 02: Foglio 97 p.lle nn. 370, 371, 373/parte



Handwritten signature or initials in black ink, possibly reading 'a' and 'e' with a large flourish below.




Handwritten signatures and scribbles in black ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

Aggregato 03: Foglio 97 p.IIa 359



RETROSI


Aggregato 04: Foglio 97 p.IIe 726, 277/parte





Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



FUMATA E RETROSI

