



REGIONE
LAZIO



REGIONE LAZIO

COMUNE DI AMATRICE

PROTEZIONE CIVILE



GRUPPO TECNICO DI VERIFICA (GTV)

per la verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post-sisma dei
manufatti edilizi



**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELLA
FRAZIONE DI SOMMATI**



Il giorno **20** (venti), del mese di **Dicembre** dell'anno **2019** a seguito della convocazione del COI, alle ore 11:00, sono convenuti presso la frazione Sommati:

- per il COI: P.I. Armando Bartolelli;
- per la Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini;
- per il Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera;
- il Coordinatore per la sicurezza: Arch. Raybaudi Massilia Stefano;
- per l'Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Tecnico di Cantiere Cipriani Dino;

per costituire il **GTV** (Gruppo Tecnico di Verifica) e procedere, quindi, alla verifica dell'avvenuta messa in sicurezza post sisma dei manufatti edilizi nella frazione Sommati a seguito degli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari

Comune di Amatrice
Arrivo

Prot. N. **0000506** del 14-01-2020
Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016, previa adozione di specifiche ordinanze sindacali.

Si premette che la frazione Sommati **é** stata perimetrata quale zona rossa con Ord. 30 del 01.09.2016.

A seguito di verifica ispettiva in data odierna:

- si rileva che sono state eseguite le demolizioni relative ai fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 302, 303, 528, 532, 633, 283, 284, 287, 289, 337, 307, 308, 727, 265, 266, 268, 270, 273, 274, 276, 278, 281, 282, 313, 314, 315, 351, 352, 353, 355, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 602, 459, 338, 332, 333, 334, 335, 336, 327, 328, 329, 330, 331, 316, 324, 325, 326, 358, 360, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 538, 239, 240, 540, 171, 462, 172, 6, 7/parte, 29, 38, 73, 74, 76 (no sub. 2), 78, 79, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 31, 67, 714, 374, 562, 224, 204, 205, 208, 207, 731, 217, 200, 225, 226, 227, 228, 117, 118, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 107, 108, 88, 89, 90, 36, 733, 709, 190, 202, 133, 231, 232, 477, 191, 192, 196, 195, 199, 153, 152, 150, 149, 148, 146, 742, 145, 132, 131, 116, 479, 252, 253, 19 sub. 10, 565, 75, fg. 36 p.lle 252, 567, 203, fg. 62 p.lle 70, 71, 176 con macerie rimosse secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie;
- si rileva che è stata eseguita la demolizione relativa al fabbricato distinto al fg. 63 p.lle 397 secondo l'ordinanza 273 del 13.12.2016 dove la particella indicata è la n. 367 mentre il

- GTS di riferimento individua la p.lla 397 da demolire e i soggetti indicati nell'ordinanza sono proprietari della p.lla 397;
- si rileva che sono state rimosse le macerie dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 163, 164 (acquisito dissequestro), 165, 166, 478, 737, 34, 711, 119, 142, 143, 144, 141, fg. 62 p.lla 201 sub. 3, fg. 36 p.lla 567;
 - si rileva che risultano ancora da demolire i fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 7/parte, 8, 9 in quanto strutturalmente connessi alla p.lla 10 oggetto di prescrizioni MIBAC e per lo stesso motivo sono state demolite ma non sono state rimosse le macerie dei fabbricati corrispondenti alle p.lle 11, 12, 13;
 - si rileva che risulta ancora da demolire il fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 716;
 - si rileva che risultano ancora da demolire con la procedura "demolizione accorta" i fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 10, 356, 357 contenuti nell'ord. 213 del 7.11.2019 in quanto oggetto di prescrizioni MiBAC;
 - si rileva non è stata eseguita la demolizione del fabbricato distinto al fg. 63 ex p.lla 41, nuova p.lla 42/parte oggetto dell'ord. n. 119 del 12/03/2018 in quanto trattasi di struttura unitaria in c.a. che comprende tutta la p.lla 42 indicata come in mappa;
 - si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 245 per il quale è stato acquisito il dissequestro dal Comune di Amatrice con Prot.



16327 del 04/12/2019;

- si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 30 per il quale non è stato acquisito il dissequestro;
- si rileva che risultano ancora rimuovere le macerie dei fabbricati distinti al fg. 36 p.lle 253, 285, 582 per i quali il costo della rimozione delle macerie è stato inserito nella richiesta di contributo di ricostruzione corrispondente alla pratica MUDE ID 6045, in corso di istruttoria;
- si rileva che sono stati demoliti in accordo all'Ord. n. 270 del 13/12/2016 ma risultano ancora rimuovere le macerie dei fabbricati distinti al fg. 62 p.lle 43, 79, 80 in quanto l'ordinanza è relativa alla sola demolizione;
- si rilevano eseguite le opere provvisorie disposte sul fabbricato distinto al fg. 63 p.lla A (Chiesa di S. Egidio);
- si rilevano come da eseguire le opere provvisorie disposte sul fabbricato distinto al fg. 36 p.lla A (Chiesa S.Pietro);
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza dei fabbricati distinti al foglio 63 particelle 137 e 139 che non sono stati oggetto di precedenti GTS;
- si rileva la sussistenza del pericolo per la pubblica incolumità in corrispondenza del fabbricato distinto al foglio 63 particella 14 che non è stato oggetto di precedenti GTS;
- si da atto che l'intervento di demolizione parziale disposto con Ord. 214 del 30/11/2016 sul fabbricato distinto al fg. 62

p.lla 131, ovvero la demolizione della parte fronte strada dell'edificio eseguita dai VV.FF. non è sufficiente per rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità e non è possibile procedere in sicurezza alla rimozione delle macerie e che per il fabbricato in oggetto è stata presentata la richiesta di contributo di ricostruzione corrispondente alla pratica MUDE ID 3184, in corso di istruttoria;

Per le motivazioni che precedono;

questo GTV

PROPONE

- di rettificare l'ord. n. 273 del 13.12.2016 nel senso di correggere l'ordinanza indicando la p.lla 397 in sostituzione della p.lla 367 erroneamente riportata;
- di eseguire le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 7/parte, 8,9,716;
- di eseguire le operazioni rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 11,12,13;
- di procedere in adempimento a quanto disposto dall' ord. 213 del 7.11.2019 e secondo i dettami delle direttive emanate



a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, con gli interventi previsti (demolizione accorta) sui fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 10, 356, 357;

- di rettificare l'ord. n. 119 del 12/03/2018 escludendo il fabbricato distinto al fg. 63 p.la ex 41 (nuova p.la 42) in quanto struttura in c.a. (come da foto allegate);
- di eseguire le operazioni di rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, del fabbricato distinto al fg. 63 p.la 245 per il quale è stato acquisito il dissequestro dal Comune di Amatrice con Prot. 16327 del 04/12/2019;
- di attendere il dissequestro per la rimozione delle macerie del fabbricato distinto al fg. 63 p.la 30;
- di transennare l'area prospiciente i fabbricati distinti al fg. 36 p.lle 253, 285, 582 per i quali è stata eseguita la demolizione e senza rimozione macerie in quanto il costo è stato inserito nella richiesta di contributo (ID MUDE 6045) e si rimanda alla verifica dell'ammissibilità dello stesso per la rimozione delle macerie in fase successiva;
- di eseguire le operazioni rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, dei fabbricati distinti al fg. 62 p.lle 43, 79, 80 previa

pubblicazione di apposito avviso;

- di procedere con l'intervento di messa in sicurezza sul fabbricato distinto al fg. 36 p.lla A (Chiesa S.Pietro);
- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, ai fabbricati distinti al fg. 63 p.lle 137 e 139 previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edifici isolati realizzati in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti visibili in facciata, tetto in legno. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con crolli parziali e con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, al fabbricato distinto al fg. 63 p.lla 14 previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, trattandosi di:

"Edificio in aggregato con parte di edifici già demoliti (ord.115 del 12.03.2018 che ordina la demolizione degli edifici distinti alle p.lle 6-7-8-9-10-11-12-13) si sviluppa su due livelli, realizzato in muratura in pietra arenaria e legante di scarsa qualità, privo di incatenamenti



visibili in facciata. Da apposito sopralluogo è stato rilevato un severo grado di danno, con lesioni passanti estese sulle murature portanti, condizione che determina grave pericolo per la pubblica incolumità";

- di estendere le operazioni di demolizione e rimozione delle macerie, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, secondo i dettami delle direttive emanate a riguardo, con particolare riferimento al Piano Regionale per la gestione delle macerie, all'intero fabbricato distinto al fg. 62 p.lla 131, in quanto la demolizione parziale dello stesso non assicura la stabilità strutturale della rimanente parte e la rimozione del pericolo per la pubblica incolumità, dato atto che è stata presentata domanda di contributo per la ricostruzione dell'edificio con riferimento MUDE ID 3184; si precisa che trattasi di:

"edificio di n. 2 piani fuori terra e 1 seminterrato. La struttura è al piano terra in muratura a sacco e nel piano superiore in blocchi di calcestruzzo e tetto in c.a. Si presenta con il muro al piano terra completamente collassato con lesioni a X, spancamenti e rotazioni degli angoli."

Più segnatamente, questo GTV

RITIENE

che il raggiungimento delle condizioni di recupero della transitabilità e/o fruibilità del centro abitato in epigrafe e delle infrastrutture varie

sia subordinato all'esecuzione dei prescritti interventi;

ACCERTA

che il superamento, in via generale, delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES possa essere certificato all'esito dei prescritti interventi;


PROPONE

la rimozione della zona rossa, previa emissione di apposita Ordinanza Sindacale, essendo stati realizzati nella stessa tutti gli interventi proposti dal **GTS** (Gruppo Tecnico di Sostegno) ed eseguiti dai vari Soggetti Attuatori di cui all'ocdpc n. 393 del 13.09.2016;

PRESCRIVE

tuttavia i seguenti adempimenti, da eseguirsi successivamente ai prescritti interventi, al fine di restituire una agibilità integrale agli edifici esitati "A" insistenti sulla detta frazione:

- La completa rimozione del materiale di risulta dalle operazioni di demolizione e rimozione macerie eseguite (ligneo, ferroso etc.) nonché delle bombole di gas;
- Verifica di funzionalità delle reti e dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia);
- Il ripristino delle delimitazioni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti poste in opera dalla Ditta Appaltatrice;
- Sistemazione del manto stradale;



- All'esito delle effettuate prescrizioni emanate con il presente provvedimento l'apposizione di idonea segnaletica per la segnalazione di eventuali pericoli.

Si allega al presente verbale:

1) Un estratto di mappa catastale recante:

- a) i fabbricati demoliti e/o macerie rimosse;
- b) i fabbricati con messa in sicurezza eseguita;
- c) il fabbricato da demolire oggetto del presente GTV;
- d) i fabbricati da demolire con demolizione accorta (MIBAC);
- e) i fabbricati con macerie da rimuovere e sottoposti a sequestro;
- f) i fabbricati con macerie da rimuovere in quanto comunicato dissequestro;
- g) i fabbricati da demolire;
- h) i fabbricati con macerie da rimuovere;
- i) i fabbricati con messa in sicurezza da realizzare.

2) Report recante gli atti amministrativi emanati (elenco ordinanze di demolizione e rimozione macerie frazione Sommati – mappa zona rossa).

Redatto il presente verbale, cinque copie, previa lettura e conferma, il GTV si chiude alle ore 13:30 e viene sottoscritto dagli intervenuti.

COI: P.I. Armando Bartolelli

Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini

Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera

Coordinatore per la sicurezza: Arch. Raybaudi Massilia Stefano;

Tecnico di Cantiere Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Cipriani Dino.

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is above 'COI: P.I. Armando Bartolelli'. The second signature is above 'Regione Lazio: Geom. Moreno Tuccini'. The third signature is above 'Comune di Amatrice: Ing. Patrizia Boccanera'. The fourth signature is above 'Coordinatore per la sicurezza: Arch. Raybaudi Massilia Stefano;'. The fifth signature is above 'Tecnico di Cantiere Impresa Esecutrice G.A.R.C. spa: Cipriani Dino.'

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL FABBRICATO DISTINTO
AL FG. 63 P.LLA 42 (EX P.LLA 41) – NON DEMOLITO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI FABBRICATI DA
DEMOLIRE A SEGUITO DEL PRESENTE GTV

Fg. 63 p.lla 137



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten notes in blue ink, including a signature and several lines of text.

Fg. 63 p.lla 139



Handwritten notes in blue ink, including a large stylized letter 'P' at the top, followed by several lines of illegible cursive script.

Fg. 63 p.lla 14



[Handwritten signature in blue ink]



Handwritten notes in blue ink, including a large stylized symbol resembling a 'J' or 'G' and other illegible scribbles.

Fg. 62 p.lfa 131



Handwritten blue ink notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and several smaller marks.



Handwritten blue ink notes on the left margin, including a large stylized character resembling '中' and other illegible scribbles.

SOMMATI (Fg.63)

ALLEGATO 1 - GTV 20/12/2019

LEGENDA

- Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
- Messa in sicurezza eseguita
- Demolizione disposta con presente GTV
- Demolizione accorta da fare (MIBAC)
- Rimozione macerie con sequestro
- Rimozione macerie da fare con dissequestro
- Demolizione da fare
- Rimozione macerie da fare
- Messa in sicurezza da fare



N=42800

E=-11100

1 Particella: 240

18-Dic-2019 13:47:24
 Prof. n. T177499/2019
 Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri
 Scala originale: 1:1000
 Comune: AMATRICE
 Foglio: 63

SOMMATI (Fg.63)

ALLEGATO 2 - GTV 20/12/2019

LEGENDA

- Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
- Messa in sicurezza eseguita
- Demolizione disposta con presente GTV
- Demolizione accorta da fare (MIBAC)
- Rimozione macerie con sequestro
- Rimozione macerie da fare con dissequestro
- Demolizione da fare
- Rimozione macerie da fare
- Messa in sicurezza da fare



N=42700

E=-11400

2 Particelle: 19.617

18-Dic-2019 13:50:31
 Prot. n. TI78259/2019
 Scala originale: 1:1000
 Dimensione cornice: 388.000 x 276.000 metri
 Comune: AMATRICE
 Foglio: 63



Rimozione macerie computata nella richiesta di contributo ricostruzione


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SOMMATI (Fig. 62)

ALLEGATO 4 - GTV 20/12/2019

LEGENDA

-  Demolizione e/o rimozione macerie eseguita
-  Messa in sicurezza eseguita
-  Demolizione disposta con presente GTV
-  Demolizione accorta da fare (MIBAC)
-  Rimozione macerie con sequestro
-  Rimozione macerie da fare con dissequestro
-  Demolizione da fare
-  Rimozione macerie da fare
-  Messa in sicurezza da fare





Sommairati

te La Fattoria
nanni Angelo



Nucleo TAS VVF
STCS
Zone Rosse Sommar
[Handwritten signature]